


PLÂTRIER/PLAQUISTE

PRINCIPAUX RISQUES

- **MANUTENTION ET POSTURES PÉNIBLES :** douleurs du dos.
- **POUSSIÈRES DE PLÂTRE ET DE LAINES ISOLANTES :** irritation de la peau et des voies respiratoires.
- **SOLLICITATION DES MEMBRES SUPÉRIEURS :** douleurs des épaules, poignets, coudes.
- **ACCIDENTS DU TRAVAIL :** chutes, corps étrangers dans les yeux, blessures et écrasements aux mains et aux pieds.



Quelques conseils

EN SAVOIR +

www.ast67.org

Pour tous renseignements complémentaires, ne pas hésiter à s'adresser à son médecin du travail.

→ Adopter les bons gestes et postures

- Se servir d'un escabeau plutôt que de travailler les bras en hyperextension.
- Éviter d'utiliser sa main comme marteau.
- Maintenir le dos droit le plus souvent possible, pour le port de charges comme pour le travail près du sol.

→ Prévenir les accidents

- Protéger par des garde-corps les trémies et ouvertures donnant sur le vide.
- Pour le travail en hauteur, utiliser des escabeaux et des échafaudages adaptés et conformes.
- Maintenir les sols dégagés de tout obstacle.
- Porter des chaussures de sécurité, et chaque fois que nécessaire des gants et des lunettes de protection.

→ Se protéger contre les poussières

- Porter un masque antipoussière FFP2 lors du travail du plâtre sec, de la découpe du placoplâtre et de la manipulation des laines isolantes, et ne pas l'enlever trop tôt.
- Porter des vêtements couvrants lors de la mise en œuvre des laines isolantes.

AST⁶⁷

Alsace Santé au Travail

Partenaire des entreprises

3 rue de Sarrelouis - 67080 Strasbourg • tél. 03 88 32 18 67 • www.ast67.org

Contact : prevention@ast67.org • 10/02/2008 © tous droits réservés