

## CARROSSIER-PEINTRE

### PRINCIPAUX RISQUES

- **BRUIT** : fatigue, irritabilité, surdité.
- **PRODUITS CHIMIQUES** : dégraissants, diluants (solvants), mastics et peintures. Atteinte de la peau, des voies respiratoires (irritations, allergies) et aussi du sang, des reins, du foie, du système nerveux...
- **POSTURES PÉNIBLES (ACCROUPI, ROTATION-FLEXION DU DOS)** : douleurs des genoux, du dos.
- **UTILISATION D'OUTILS VIBRANTS, GESTES RÉPÉTITIFS ET CHOCS DU TALON DE LA MAIN** : atteinte des épaules, coudes, poignets et mains.
- **POUSSIÈRES DE PONÇAGE ET FUMÉES DE SOUDURE** : atteinte des poumons. (Les gaz d'échappement ne concernent vraiment le carrossier que si mécanique et carrosserie se font dans le même local).
- **ACCIDENTS DU TRAVAIL** : blessures des mains, chutes sur sol encombré, corps étrangers dans les yeux, risque électrique, risques explosion et incendie.

### Quelques conseils

#### ATTENTION

Diluant et solvant sont deux mots différents pour parler d'un même produit, donc les risques sont aussi les mêmes.

#### → Protéger ses oreilles

- Porter des protections auditives lors du découpage, du martelage, du ponçage et chaque fois qu'on utilise la soufflette.

#### → Se protéger contre les produits toxiques

- Lors du pistolage, si possible dans une cabine de peinture, utiliser un masque de protection respiratoire à cartouche (filtres adaptés à la protection contre les solvants et les isocyanates). Il est conseillé également de porter une combinaison à capuche, des gants et des lunettes.
- Porter aussi le masque lors de la préparation des peintures et bien refermer les récipients.
- Lors du dégraissage, ne pas manipuler les chiffons à mains nues et mettre ces chiffons dans des récipients fermés.
- Respecter les règles d'hygiène élémentaires : ne pas boire, manger ou fumer au poste de travail.

#### → Adopter les bons gestes et postures

- Placer le véhicule ou la pièce à traiter dans les meilleures conditions pour la tâche à réaliser.
- Éviter d'utiliser sa main comme marteau.

#### → Se protéger contre les poussières (pouvant contenir des métaux, du plomb, des produits toxiques)

- Utiliser une ponceuse munie d'une aspiration et porter un masque antipoussière.
- En cas de soudage, à défaut de pouvoir mettre en place une aspiration, travailler en milieu aéré.
- Ne pas balayer à sec pour le nettoyage des locaux.

#### → Prévenir les accidents

- Porter les équipements de protection individuelle élémentaires, à savoir les chaussures de sécurité, et en cas de besoin les gants et les lunettes.
- Ranger en permanence l'environnement de travail pour éviter les chutes.
- En cas de travail en hauteur (poids lourds), mettre en place un échafaudage fixe ou roulant plutôt que de grimper sur des systèmes de fortune.
- Souder à distance des produits inflammables et ne pas fumer au poste de travail.